

【小屋周辺および不動平一帯の状況】



不動平避難小屋正面 小屋周りには残雪なし
 (当小屋が建築されたH17以降、初めての現象)
 夏季出入口扉は前週に斉藤PVが解放済み
 各窓の冬囲いも北西窓1か所以外は撤去済みであった。



不動平一帯に残雪なし



【メモ】異常気象か？

ここ十数年来、経験のない残雪の少なさ

- ・ 小屋の周囲は地面が露出しており、冬囲い等はほとんど外されていたので、今回の作業はその部材の収納と、不動平～山頂付近のロープ張り、およびお鉢の石像起こしや、奥宮前の倒壊した石灯籠の積直し等であった。

※ 八合目御成清水は冬季吐出口が露出していたが、水は出ていないので要注意。

- ・ 今回の作業参加者：6名
 岩手山地区PV5名（岡野、斉藤、家子、瀬川、阿部）
 岩手県自然保護課職員（浪岡）



登山道沿いに残雪は見えない(馬返しPからの眺望)



不動平一帯も残雪が消えていた



小屋内の掃除

【ロープ張り】



お鉢への登坂



お鉢



奥宮へのルート

【石像起こし、石祠修復】



大丈夫か？



バラバラになっていた石祠の組み立て(山頂直下付近)

【奥宮の石灯笼補修】



補修前の状況(石灯笼が倒壊している)



補修後の石灯笼群



怪力、浪岡さん



笠石は4人でやっと



岡野さんも負けずに...



バランスはどうか？



ヤッター！ 今年のご利益があるかも・・・ネ！

【八合目小屋関係施設の応急手当】



八合目小屋別棟トイレ浄化施設:強風でネットがめくれていた



浄化用土壌抑えのネットがめくれ、土壌が飛散している



応急手当でネットを戻し抑えの重しに丸太を乗せた



仮押さえ完了・・・抜本的補修が必要である



今回の作業参加者記念撮影(岡野、瀬川、家子、斉藤、浪岡、阿部)



岩手山頂にて



八合目御成清水冬季吐出口
(地肌が露出していたが水は出ない)