

〔記録写真〕 三ツ石山荘外壁塗装

Photo by H.Abe

実施月日 : H27/09/14(月)

作業内容 : 三ツ石山荘外壁のうち、前年度実施済みの西面を除く三面を塗装

作業参加者: 岩手山地区PV8名(米田、原由美、原勝雄、三上、米澤、今宮、川崎、阿部)

【三ツ石湿原付近の状況】



【塗装前と塗装後(塗装中含む)】



南側 塗装前



南側 塗装作業中



東側 塗装前



東側 塗装後(逆光で暗く見えるが)



北側 塗装前



北側 塗装後

【塗装作業】





【作業を終えて】



新調のピブスを着用

