

【記録】岩手山不動平小屋開き作業 2017/05/21(日) (1/4)

作業参加者: 工藤、広野、畑中、家子、民部田、浪岡、阿部  
木村、佐藤、上村、畠山(昇)、佐々木(貴)

Photo by Hiroaki.Abe

【不動平周辺】



【不動平避難小屋の小屋開き作業】



不動平小屋付近



【メモ】

- ・今回は工藤ARをはじめPV11名のご協力により、当初予定の作業(小屋開き、ロープ張り等)が全て完了できた。参加者各位に感謝。
- ・小屋周囲の残雪は前年5月8日の小屋開き時とほぼ同じであった。  
(今年の雪解けは前年より約2週間遅い)
- ・11時集合としていたが、御神坂コースを登った先着グループが作業を進めており、10時過ぎに到着した時点では全窓の覆いが外せる状態になっていた。  
(先着グループ各位に感謝)
- ・参加予定者全員が揃って、除雪の仕上げや取り外した覆戸などの収納作業を行った。
- ・今回、広野PVが持参したスノーソーと家子PVのノコギリを使用する雪掘りの効果が実証された。残雪を四角のブロックに切り分けると、効果的に除雪できることが立証された。今後の参考にしたい。
- ・登山道の状況  
柳沢コースは概ね夏道が出ているが、5合目上部と7合目直下付近には雪渓斜面の歩行区間がある。
- ・8合目小屋前の御成清水は冬季吐出口が掘り出されていたが、水は未だ出ていない。
- ・花々の開花が始まった。  
4合目付近にはミヤマキンバイ、コメバツガザクラ、ミネズオウが開花、3合目付近ではショウジョウバカマが美しく、シラネアオイは1合目付近まで開花。



広野PVの指導による雪掘り



工藤ARも積極的に



F29 不動平避難小屋 小屋開き 2017/05/21

参加者全員で記念撮影



浪岡PVが持参した表示板の取り付け作業  
(表示板は県自然保護課提供)



不動平俯瞰

【山頂付近のパトロール】



岩手山頂にて 2017/05/21

岩手山頂にて



【奥宮石灯籠復元】



奥宮石灯籠復元 2017/05/21

石灯籠復元して、今年の安全登山を祈願

【ロープ張り作業】



【開花確認】

4合目付近にて  
今年の開花初確認  
コメバツガザクラ  
ミネズオウ  
ミヤマキンバイ

