

【不動平避難小屋開き】



西側窓の覆戸外し・・・残雪消えて作業容易

【メモ】

(1) 不動平避難小屋の夏対策完了

- ・ 小屋周りは殆ど残雪も消えて作業が捗った。各窓の覆戸撤去収容、天溜集水雨樋セット、冬季出入口の開け放し防止対策、トイレ清掃等を実施。

(2) ロープ設置と山頂パトロール

- ・ ロープ張りは予定区間全て完了できた。
- ・ 山頂に登頂記念の古い石版等が露出している。
- ・ 奥宮前石灯籠が倒壊していたので組立復元した。

(3) 登山道等の状況

- ・ 残雪上歩行区間は、柳沢コースの7合目直下と8合目直上部、御神坂コース鬼ヶ城分岐下、大滝展望台上部にそれぞれ短区間あり。
- ・ 8合目の御成清水は十分湧出している。

(4) 開花状況

- ・ シラネアオイは6合目下付近まで開花が始まった。
- ・ チングルマは柳沢コース4合目付近の群落が開花。

【今回の作業参加者】

岩手山地区P.V: 広野、斉藤、民部田、佐藤、阿部



東側窓付近には2日前の新雪が残る



掃除用天溜集水雨樋セット



冬季出入口扉の開け放し防止ゴムバンド設置

【作業完了後の不動平小屋】



覆戸収納



扉手にゴムバンドを取り付け手摺にフックを掛けるようにした  
(材料は広野氏提供)

【作業を終えて】



作業参加者 5名

【作業前の状況】



【ロープ設置】



不動平小屋付近



不動平 (お花畑へのルート)



お鉢への斜路



奥宮付近

【山頂お鉢パトロール】



お鉢の三十三観音石像は全て立てられていた



岩手山頂



山頂に露出している  
登頂記念の古い石版等



お鉢から不動平俯瞰



お苗代湖と裏岩手の連峰



山頂から平笠不動小屋俯瞰

【奥宮石灯笼の組立復元】



組立復元作業



(上) 倒壊状況 (下) 組立後の石灯笼



組立復元作業を終えて

【登山道等の状況】



残雪も残り少ない



7合目直下の残雪上歩行



7合目上から不動平方向



八合目小屋付近



御成清水は十分に湧出




八合目上の残雪区間



不動平小屋と鬼ヶ城



御神坂コースを下山



大滝付近の眺望

【今回観察できた花々の一部】

