


【メモ】

実施日時：2018 (H30)/09/20(木) 9:00 ~ 15:30頃
 作業箇所：網張展望台付近～大松倉山裾間 約1.5Km 19箇所
 作業内容：水切り設置補修及び木歩道設置補修、段差緩和踏段設置、窪地穴埋め等
 搬入材料：古板材(休暇村提供)、土のう、カスガイ
 使用機材：スコップ、唐鍬、ミニツルハシ、カケヤ、鋸、鉋、ハンマー、ペンチ ほか
 成 果：木歩道設置2ヶ所、同補修2か所、水切り設置1箇所、同補修4箇所、踏段設置8箇所、窪地穴埋め2箇所
 作業参加者：総勢8名 [(環境省)工藤AR、(P.V)米田、家子、斉藤、三上、今宮、畠山、阿部]

【作業箇所図】



出発前に搬入用具類を並べて



(右)
 リフト終点で搬入資材
 (古板材)の切断作業

(下) イザ、出発!

(右)
 作業内容等の
 確認状況



【a 地点】木歩道補修



前回設置した木歩道は機能しているが、一部カスガイで板を固定した
前回補修した水切りは万全。右の湿地は水溜りが無くなった

【b 地点】踏段設置



枯損倒木利用で段差解消

【c 地点】水切り補修



【d 地点】踏段設置



倒木利用

【e 地点】水切り補修



土のう利用

【f 地点】踏段設置



枯損倒木と土のう利用

【g 地点】窪地穴埋め



土のうと倒木枝利用

【h 地点】水切り補修



土のう利用

【i 地点】窪地穴埋め



倒木利用

【j 地点】水切り補修



【k 地点】木歩道設置



搬入古板材利用

【l 地点】踏段設置



枯損倒木利用

【m 地点】踏段設置



倒木利用

【n 地点】踏段設置



倒木利用

【o 地点】踏段設置



搬入古板材使用

【p 地点】水切り設置



【q 地点】踏段設置



土のうと枯損木利用



同左、土のうづくり

【r 地点】木歩道設置



搬入古板材使用

【s 地点】木歩道補修



搬入古板材使用



作業を終えて 参加者一同