

【不動平避難小屋】



【メモ】

- (1) 不動平避難小屋の無雪期対策完了
 - ・ 小屋周りは殆ど残雪も消えていた。
 - 各窓の覆板収納、天水溜集水雨樋セット、毛布干し小屋内(トイレ含む)清掃等を実施。
- (2) ロープ設置と山頂パトロール
 - ・ ロープ張りは不動平～奥宮間を全て完了できた。
 - ・ 山頂お鉢の三十三観音石像は全て立てられていた。
 - ・ 奥宮前石碑が倒れていたが、数名では復旧不可能。
- (3) 登山道等の状況
 - ・ 柳沢コースの残雪上歩行区間は、5合目上、7合目直下と8合目直上部であった。
 - ・ 8合目の御成清水は未だ出ていない。
- (4) 開花状況
 - ・ シラネアオイは3合目上付近まで開花していた。

【今回の作業参加者】(敬称省略)

岩手山地区PV：広野、斉藤、佐々木(和)、浪岡、佐々木(貴)、高橋(威)、阿部

いわて山夢会：金森

〈写真提供〉浪岡PV

【天水溜雨樋セット】



(撮影：浪岡)

【毛布干し】



【窓等覆板の収納】



【ロープ張り】



作業参加者 8名(PV7名ほか1名)

【ロープ張り】



お鉢から不動平俯瞰

山頂付近から平笠不動小屋俯瞰



山頂にて記念に



(撮影：浪岡)



奥宮前の北白川宮殿下御登拝記念碑
左側の記念碑上部が倒れていた。
(前年の小屋閉め時は傾きつつも立っていた。)



要注意！ 奥宮付近の陥没穴

穴底にストックを差し込むと全体が抵抗なく入り、
砂が蟻地獄のように落ち込んでいった。



(撮影：浪岡)

【登山道の状況】



馬返し口からコース展望



1合目



2合目



3合目



4合目



5合目



6合目



7合目



7合目上部から不動平方向展望



8合目



9合目付近



8合目直上部

【目についた花々】 →

