



補修した解説板を囲み記念に1枚。右は「奥の富士」石碑

〔メモ〕

(1) 整備の経緯

- ・2009(H21)/05/17 尾根道～石碑間刈払い
- ・2013(H25)/06/24 同上区間刈払い
- ・2013(H25)/11/04 石碑から谷沿い区間刈払い
- ・2014(H26)/07/21 石碑脇に解説板と谷沿い区間前後に制札設置及び刈払い
- ・2015(H27)/05/24 刈払いと倒木処理
- ・2017(H29)/05/23 解説板、案内板等更新
谷沿い区間の通行止表示
- ・2018(H30)/06/24 解説板等補修と刈払い作業
- ・2019(R01)/06/12解説板補修と刈払い作業

(2) 今回補修等作業内容

熊の噛み被害による支柱補強と板面取付及び周辺の刈払い

- ① 解説板 板面プリント取付
- ② 制札 石碑前通行止標識補修
・支柱補修(新杭で補強)
- ③ ミツバチ注意標識支柱補修

(3) 資材等

- ・今回は板面いづれも再利用
- ・支柱は折損していたものを補修(補強)

《作業参加者》

岩手山地区パークボランティア(敬称略)
米田、家子、米澤、阿部



解説板取付



ミツバチ注意標識取付



通行止め標識設置



刈払い作業



木階段補修