



湿った濃霧と強い風が吹き付ける中、覆戸の取り付け

【メモ】

10月中旬に予定の小屋閉め作業に先立ち、降雪、凍結に備えて、以下の準備作業を行った。

生憎の悪天候のため、作業は小屋関係だけとし、山頂御鉢周辺のロープ外し等は次回に回した。

なお、広野P.V.が、八合目小屋周囲で探索結果セイヨウタンポポを発見し、抜き取り駆除した。

【作業内容】

- (1) トイレ窓を除く小屋窓全てに覆戸を設置した。
 - (2) 清掃用雨水タンクの水抜きと清掃用水の確保
- ※ セイヨウタンポポ駆除（八合目小屋周囲）

【作業参加者】

岩手山地区パークボランティア 3名
(広野、民部田、阿部)



東側窓の覆戸取付



西側窓の覆戸取付



雨水タンクの水抜き

水抜き前に清掃用水をバケツに取り
小屋内に保管した



八合目小屋周辺状況（濃霧、風強く気温4℃）



今回作業完了後の不動平小屋



花芽もあった

八合目小屋周囲で駆除したセイヨウタンポポ3株



作業終了し下山開始直前 記念に