



不動平の状況



不動平避難小屋 外周は異常なし



夏季出入口も閉鎖異常無し



冬期出入口扉の締め忘れ防止




除雪用スコップ取付




作業完了状況



スコップ取付



ゴムバンドで閉め忘れ防止
(うまく機能するか、次回検証)



小屋内部異常無し

毛布が吊るされている



八合目小屋
前日に小屋閉め完了



お鉢登坂路途中の水切り
流下痕跡無し (異常無し)



御成清水は止められた



吐出口 (取水可)



薪作り作業中の山岳会員 (馬返し口)