



【メモ】

台風14号の影響が残り、この日の岩手山上部は、時折小粒雨が混じる濃霧と風が吹く生憎の天候状況だったが、参加者の協力で、予定通り無事に作業を完了できた。

【作業内容】

- ① 小屋の全窓と夏季出入口覆戸を設置
(これにより、冬季出入口を除き開口部全て閉鎖)
 - ・ 2階の冬期出入口に除雪用スコップ取り付けとアイゼン爪避け用板材敷き並べ、開閉扉取手に閉め忘れ防止用バンドの取り付けを行った。
- ② 清掃用雨水集水雨樋等撤去収納、タンク水抜きと小屋内に水を保管
- ③ 小屋前～鬼ヶ城分岐間の登山道水切り点検補修
- ④ 同上区間の目印鉄筋棒テープ付け
- ⑤ 不動平一帯～奥宮周辺のロープ外し
- ⑥ 小屋内トイレ清掃

【作業参加者】


- ・ 岩手山地区PV 7名ほか1名(敬称略)
(広野、岡野、齋藤、家子、佐藤、上村、大堀、阿部)



冬期出入口への除雪用スコップ取り付け



夏季出入口内側の開放防止対策
木製柵と掃除用水などを配置



お鉢登坂路

風雨の中で
ロープ外し



お鉢内側



作業を終了して下山開始前に記念撮影 「お疲れさん！」



清掃用雨水集水設備撤収 (撮影：家子)



保管用水の確保 (撮影：家子)



貯水タンクの水抜き (撮影：家子)



トイレ窓等覆板取付 (撮影：家子)



西側窓覆板取付 (撮影：家子)



同左 (撮影：家子)



夏季出入口閉鎖作業 (覆板取付)



夏季出入口内側の閉鎖措置作業



同左作業終了後 (木製棚と保管雨水)



2階冬期出入口の内側
アイゼン爪対策用板材敷き並べ



同左出入口扉の閉め忘れ防止用バンド
(広野氏提供)

※ 扉の取手は水平まで戻すと確実に閉められる



雪堀用スコップ取り付け



奥宮周辺 ロープ外し



奥宮前にて



奥宮前の石灯籠は4基ともしっかりしていた



お鉢登坂路



お鉢登坂路中間上部付近

昨年8月初めに確認された登坂路脇洗堀部に土留のため周囲の石を数か所に集めている



下山時には雲も消え、盛岡市街地も望みできた
柳沢コース2合目付近の紅葉



柳沢コース0.5合目上付近