

【不動平避難小屋の状況】

【メモ】

(文責:阿部)

(1) 不動平避難小屋の状況

- ・ 小屋周りの残雪量は前年とほぼ同じであった。夏季出入口は扉天部まで残雪。西窓は一部露出もツララが覆っていた。
- ・ 内部は1、2階とも綺麗で、異常なし。

(2) 登山道等の状況

- ・ アプローチ道路は第一駐車場まで進入、駐車可。
- ・ 登山道は全体的に前年より残雪が多い。登山口～旧道1合目直下間の約7割区間残雪上歩行。
- ・ 1合目付近～4合目付近、5合目～9合目間は残雪上歩行。
- ・ 下山時は9合目～0.5合目まで残雪上を歩行出来た。
- ・ 下山時は気温上昇のため残雪が腐り、7～1合目付近まで30cm程度潜り、時折膝下まで踏み抜きして歩行し難い状況であった。

(3) その他

- ・ この日の入山者は我々以外には6～7名と思われる。
- ・ 写真提供: 民部田氏



不動平避難小屋付近の状況



小屋周囲の残雪は昨年とほぼ同じ



昨年(2018/04/19)の状況



北側:異常なし



トイレ窓と冬期出入口窓の覆板撤去



西側はツララ



二階部分は雪の吹き込みも無く乾燥している



一階:綺麗に掃除されている



夏季出入口の内側

【登山道等の状況】(柳沢コース)



馬返し登山口から見上げる登山道周辺



同左、前年の状況



馬返し登山口の鬼又清水と東屋



登山口から残雪上歩行



旧道(改所ルート)との分岐付近



0.5合目付近



「桶の淵(コガノフチ)」付近



1合目



石祠屋根一部だけ出ている



1合目上の古称「大ナメリ」



2合目付近



3合目付近



4合目



4.5合目付近から5合目方向



6合目付近



7合目 祠は残雪の中 (撮影: 民部田)



7合目上から八合目小屋方向



八合目小屋へ



八合目小屋前、残雪が広場の大部分を覆う



8合目から9合目に向かう



9合目不動平小屋付近



不動平小屋から山頂に向かう



お鉢から鬼ヶ城と不動平俯瞰



一升目の祠



鬼ヶ城と秋田駒遠望



奥宮方向眺望



エビノシッポが残っていた



山頂祠

(撮影：民部田)



(撮影：民部田)



下山開始、八合目小屋に向かう



7合目



7合目下の急斜面を下る



(撮影：民部田)