

山行記録（メモ）

日 時	2021年8月24日
山（ルート）	馬返し→九合目→頂 往復
メンバー	広野孝男

*九合目からお鉢へ登る途中の浸食箇所

1. 左上する頂上への近道ルート

2021年5月24日小屋開け後にボランティア5人でミニ堰堤を数カ所に設置した。

下の左側写真は6月11日に撮影、右側は同じ場所の8月24日の撮影

見比べると、ミニ堰堤は動かず、砂礫が堆積し溝が埋まっているのは明らかである。

誰かが埋めたとは思わず、一定の効果あったと思われる。





2. 2019年8月22日に土嚢を積んで水切りした箇所の直上（通常ルート）

左は2021年6月17日 大きな浸食が見られたので広野が応急的に近くの石を積んだ写真
右は8月24日の写真 積んだ石は動かず、溝に砂礫が堆積している。

